



Automatische Sickerwassermessung

Berührungslose Ultraschall Durchflussmessung
Temperatur kompensiert mittels Referenzbügel



Mit Vorortanzeige in mm, L/min, L/sec usw.
Signalausgang 0/4-20mA mit Überspannungsschutz

